

## 711A.P500 Pince ampèremétrique



### Description :

- Permet les mesures de courant sans contact.
- Compatible avec la plupart des multimètres.
- Réglage automatique du point zéro, parfaitement adapté aux multimètres FACOM 711, 711A, 714 et 714A.
- Mesure AC / DC : 0 à 600 A.
- Réponse de fréquence : 50 Hz - 60 Hz.
- RMS 600 V CAT III.

