

Fiche technique

04/03/2016

LOTAN32507

COMMUTATEUR ANTENNE DiSEqC 2 TETES



COMMUTATEUR ANTENNE DiSEqC 2 TETES
LNBA(LNB2) / LNBB(LNB1)

BOITIER ETANCHE, CONNEXION FICHES F
LIVRE SANS COLLIER DE FIXATION
REF:32507