

Fiche technique

04/03/2016

OUST4

ANTEX ST4 SUPPORT DE FER A SOUDER



- Support pour fers ANTEX tous types
- Indispensable pour maintenir le fer en toute sécurité durant son utilisation
- Très stable
- Fourni avec éponge.